


CC-6051 — Disposition des appareils.



- | | | | |
|-------|---|----------|--|
| 1. | — Pantographe. | 23. | — Self de freinage. |
| 2. | — Sectionneur de pantographe. | 24. | — Sectionneur-inverseur de régime. |
| 4. | — Sectionneur de mise à la terre. | 27. | — Disjoncteur ultra-rapide à courant continu. |
| 5. | — Disjoncteur principal 20 kV. | 30. | — Moteur du groupe convertisseur. |
| 6a. | — Traversée haute-tension du courant. | 31. | — Alternateur avec excitation du groupe convertisseur. |
| 6b. | — Isolateur de traversée pour l'air comprimé. | 32. | — Contacteur de chauffage. |
| 7/15. | — Transformateur principal et bobine de self de transition. | 39. | — Contacteur de démarrage. |
| 13. | — Contacteurs de réglage. | 47. | — Groupe moto-compresseur. |
| 17. | — Transformateur d'excitation. | 53. | — Groupe moto-ventilateur pour moteurs de traction. |
| 19. | — Inverseur et commutateur de freinage. | 75. | — Groupe moto-ventilateur pour résistance de shuntage. |
| 21. | — Shunt ohmique. | 104/108. | — Groupe Arno et génératrice de charge. |
| 22. | — Shunt inductif. | 210. | — Transformateur de tension du dispositif de palpé. |